

မာတိကာ

☐ စာရေးသူ၏အမှာစာ	၇
၁။ စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း (Industrial Minerals) ဆိုတာဘာလဲ	၁၀
၂။ (၁) အပွတိုက် (Apatite) သို့မဟုတ် ဖျေစဖိတ်ကျောက်	၁၈
၃။ (၂) ကျောက်ဂွမ်း (asbestos)	၂၄
၄။ (၃) ဘရိုက်တိုကျောက် (barytes)	၃၆
၅။ (၄) ဘောက်ဆိုဒ် (Bauxite)	၄၆
၆။ (၅) မီးခံမြေစေး (Ball Clay)	၅၆
၇။ (၆) မြေဖယောင်း (Bentonite)	၆၅
၈။ (၇) ကယ်လ်ဆိုက် (Calcite)	၈၁
၉။ (၈) ချိုင်းနားကလေး (china clay) ခေါ် ကောအိုလင် (Kaolin)	၉၂
၁၀။ (၉) ခရိုမိုက် (Chromite)	၁၀၇
၁၁။ (၁၀) ကိုရမ်းဒမ်း (corundum)	၁၁၅
၁၂။ (၁၁) စိန် (Diamond)	၁၂၀
၁၃။ (၁၂) ဒိုင်ယာတမ်မိုက် (Diatomites)	၁၃၉
၁၄။ (၁၃) ဒိုလိုမိုက် (Dolomite)	၁၅၅
၁၅။ (၁၄) ဖယ်(လ်)စပါ (feldspar)	၁၆၈
၁၆။ (၁၅) မီးခံရှုံ့စေး (Fire Clay)	၁၈၅
၁၇။ (၁၆) ဖလိုရိုက် (Flourite)/(Fluorspar)	၁၉၂

၁၈။ (၁၇) ဂရက်ဖိုက် (Graphite)	၂၀၆
၁၉။ (၁၈) ဂေါတန့် (Gypsum)	၂၃၀
၂၀။ (၁၉) အီလင်နိုက် (Ilmenite)	၂၅၁
၂၁။ (၂၀) စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးရှုံ့စေး (Industrial clay)	၂၆၁
၂၂။ (၂၁) သံသတ္တုရိုင်း (Iron ores)	၂၇၉
၂၃။ (၂၂) ထုံးကျောက် (Limestone) (CaCO ₃) နှင့် ထုံး (Lime)(CaO)	၂၉၉
၂၄။ (၂၃) လီသီယမ်တွင်းထွက် (Lithium Minerals)	၃၂၄
၂၅။ (၂၄) မန်းဂနိစ်သတ္တုရိုင်း (Manganese Ore)	၃၅၀
၂၆။ (၂၅) လချေး ခေါ် မိုက်ကာ (Mica)	၃၇၇
၂၇။ (၂၆) အော့ကား (Ochre)	၄၀၄
၂၈။ (၂၇) ဖော့စဖောရိုက် (Phosphorite) ခေါ် ဖော့စဖိတ်ကျောက် (phosphate rock)	၄၂၁
၂၉။ (၂၈) ပိုတက် (potash)	၄၄၈
၃၀။ (၂၉) သလင်း (Quartz) နှင့် သလင်းကျောက် (Quartzite)	၄၆၃
၃၁။ (၃၀) စီလီကာသဲ၊ ဖန်ချက်သဲ (Silica Sand)	၄၇၈
၃၂။ (၃၁) ကုံကူဆံ (Talc)	၄၉၂
၃၃။ (၃၂) ဗာမီကူလိုက် (Vermiculite)	၅၀၉
၃၄။ (၃၃) ဝိုလာစတိုနိုက် (Wollastonite)	၅၂၁
၃၅။ (၃၄) ဇီးယာလိုက် (Zeolites)	၅၄၀