

မာတိကာ

အခန်း	၁ -	ဂျင်နရေတာနှင့်မိုတာ	၇
အခန်း	၂ -	ရီပါး(လ်)ရှင်းမိုတာ	၁၆
အခန်း	၃ -	ဖေ(စ)ခွဲမိုတာများ	၂၆
အခန်း	၄ -	လည်ပတ်နှုန်းနှစ်မျိုး ဖေ(စ)ခွဲမိုတာများ	၃၆
အခန်း	၅ -	သရီးဖေ(စ)စက်များ၏ ဝါယာခွေစနစ်	၄၆
အခန်း	၆ -	ဗဟိုတူကွင်းဆက်ဝါယာခွေများ	၅၇
အခန်း	၇ -	လှိုင်းပုံဝါယာခွေများ	၆၄
အခန်း	၈ -	ထပ်ကျော့ဝါယာခွေများ	၇၄
အခန်း	၉ -	ဗိုအားပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရန် ဝါယာခွေများဆက်သွယ်ပုံ	၈၄
အခန်း	၁၀ -	ထပ်ကျော့ဝါယာခွေ ခွင်အကျယ်လျော့ပတ်စနစ်	၉၅
အခန်း	၁၁ -	မြောင်းဦးရေအစိတ်အပိုင်းနှင့်ထပ်ကျော့ဝါယာခွေ	၁၀၀
အခန်း	၁၂ -	လည်ပတ်နှုန်းအမျိုးမျိုးမိုတာများ	၁၁၅
အခန်း	၁၃ -	ဝါယာခွေချွတ်ယွင်းမှုများ၏ အကြောင်းရင်းလက္ခဏာ အပြစ်ရှာခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းများ	၁၂၇
အခန်း	၁၄ -	ချွတ်ယွင်းနေသောစက်ကို စနစ်တကျ ဖြုတ်ခြင်းနှင့် ဝါယာခွေပတ်ရန်စီမံခြင်း	၁၄၀